

3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego



1, 2. Istniejące zagospodarowanie terenu - boisko asfaltowe (widok podłużny).



3. Istniejące zagospodarowanie terenu - boisko asfaltowe (widok podłużny).



4. Istniejące zagospodarowanie terenu - boisko asfaltowe (widok poprzeczny).



5. Istniejące zagospodarowanie terenu - lasek sosnowy na skarpie.



6. Istniejące zagospodarowanie terenu - pozostałości skoczni w dal.



7, 8. Istniejące zagospodarowanie terenu – bramki stalowe i pozostałości skoczni w dal.

Zespół Szkół (SP i Gimnazjum) w Jasienicy gm. Tłuszcz



9, 10. Istniejące zagospodarowanie terenu – studnia wodociągowa w płycie boiska asfaltowego.



11. Istniejące zagospodarowanie terenu – warstwy boiska asfaltowego.



12. Istniejące zagospodarowanie terenu – droga dojazdowa, asfaltowa (od ul. Szkolnej).



13. Istniejące zagospodarowanie terenu – widok terenu inwestycji.



14. Istniejące zagospodarowanie terenu – pozostałości bieźni ziemnej, żuźlowej i murek betonowy.